

REGISTRADA BAJO EL N° 5.462

VISTO:

Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra "S" - N° 311986/4 - Fichero N° 80 (T.1); que tuviera entrada en este Concejo Municipal bajo el N° 10275-1; y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Rafaela continúa con el plan de modernización de la flota de rodados y maquinarias.

Que atento al monto de la inversión a efectuarse, es necesario convocar a licitación pública para la realización de dichas compras.

Que la Municipalidad de Rafaela registra antecedentes en los últimos años sobre procesos licitatorios que se declararon fracasados o desiertos por falta de presentación de ofertas o el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Que se citan a modo de ejemplos, casos de los últimos dos años, en los cuales si bien quedo habilitada la compra directa, según se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos previstos por el artículo 11.º de la Ley Provincial N° 2.756 "Orgánica de Municipalidad", y por el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090, Cuando hubiesen fracasado dos licitaciones para la misma contratación, siempre que el contrato directo se ajuste a las condiciones establecidas en el pliego de la licitación, no se han podido concretar, ya que al momento de poder hacer efectiva la compra, los proveedores manifestaron no contar con las unidades/maquinarias en stock que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en cada caso.

Que por Decreto N° 51.663 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un vehículo tipo pick up, modelo año 2016 a 2018 para ser destinado al Dpto de Espacios Verdes, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 18/05/2021 no se recibieron ofertas, quedando desierto el llamado según Decreto N° 51.845.

Que por Decreto N° 52.091 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un camión frontal cero km nuevo y con motor cero km de última serie de fabricación año 2021 para la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, siendo que en el acto de apertura de sobres en fecha 31/08/2021 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez, por Decreto N° 53.035 en fecha 16/03/2022, quedando desierto nuevamente según Decreto N° 53.357 en fecha 11/05/2022, habilitándose la compra directa según lo dispuesto en el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090.

Que por Decreto N° 52.182 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de una pala retroexcavadora cero kilómetro última serie de fabricación año 2021, que en el acto de apertura de sobres en fecha 16/09/2021 se recibieron 5 ofertas de las cuales


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela

ninguna cumplía con las especificaciones técnicas, por lo que se declara fracasada y se vuelve a llamar por segunda vez según Decreto N° 52.607 en fecha 30/11/2021; quedando fracasada nuevamente, por Decreto N° 53.679 en fecha 11/08/2022, habilitándose la compra directa según lo dispuesto en el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090, no pudiendo concretarse la misma, ya que los proveedores informaron la falta de stock que cumplan con los requerimientos solicitados en los pliegos, por tratarse de equipos importados que actualmente no ingresan al país, no encontrándose disponibles en el mercado, por lo que se motivó a la modificación del Artículo 2.º de la Ordenanza 5.216 desafectando a la “Pala retroexcavadora 0km” del gasto.

Que por Decreto N° 52.432 se llamó a Licitación Pública para la Adquisición de un Compactador Vibratorio combinado nuevo última serie de fabricación año 2021, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 12/11/2021 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez según Decreto N° 53.181 en fecha 21/04/2022, quedando fracasado por Decreto N° 53.593 en fecha 14/07/2022 habilitándose la compra directa según el Artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090.

Que por Decreto N° 52.430 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un camión frontal chasis solo nuevo cero km de última serie de fabricación año 2021 para ser destinado a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que en el acto de apertura en fecha 17/11/2021 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez según Decreto N° 52.941 en fecha 25/02/2022, quedando desierto el llamado por Decreto N° 53.356 en fecha 11/05/2022, habilitándose la compra directa según el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090. Sin embargo, el proceso de compra directa no se ha podido concretar, ya que los proveedores manifestaron no contar con unidades disponibles que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. Por lo que se solicitó al Concejo Municipal la autorización para la compra directa del camión para montar la motohormigonera, con los requerimientos técnicos mínimos informados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quedando aprobada en fecha 15/09/2022 por Ordenanza N° 5.408.

Que por Decreto N° 53.983, se llamó a Licitación Pública para la Adquisición de dos camionetas tipo pick up, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 30/11/2022 no se recibieron ofertas, declarándose desierta y volviéndose a llamar por segunda vez bajo el procedimiento alternativo previsto en el artículo 14.º Bis de la Ordenanza N° 2.026 según Decreto N° 54.305, con fecha de apertura de la propuesta el 01/02/2023, quedando desierto nuevamente.

Que por Decreto N° 54.050 se llamó a Licitación Pública para la adquisición de un vehículo tipo pick up, modelo año 2014 a 2021 para ser destinado al Dpto de Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, que en el acto de apertura de sobres llevado a cabo en fecha 14/12/2022, se recibió una oferta, la cual no resultó conveniente a los intereses municipales, de acuerdo a lo establecido en Art. 35.º de la Ordenanza N° 2.026., por lo que se declaró Fracasado dicho llamado.

Que, en todos los casos citados anteriormente, queda en evidencia el tiempo que transcurre desde el primer llamado a licitación hasta la habilitación de la compra directa, según lo previsto por el artículo 11.º de la Ley Provincial N° 2.756 “Orgánica de Municipalidad”, y por el artículo 48.º inciso b) del Decreto Ordenanza N° 3.090, con las consecuencias de los cambios de precios y la falta de stock de las unidades al momento de poder concretar la adquisición de la unidad.

Que a su vez los proveedores manifiestan la falta de disponibilidad de rodados y maquinarias, la imposibilidad de mantener los precios, el desabastecimiento y la falta de ingreso de chasis al país, dado que la mayoría son importados.

Que en determinados casos las listas de precios han pasado de tomar como equivalencia la cotización de Dólar Oficial, a dólar MEP, implicando un aumento importante, sumado a que en algunos casos todas las semanas hay variaciones en las mismas.

Que dados los antecedentes mencionados anteriormente en donde se declararon fracasados o desiertos los llamados a licitación, la situación inflacionaria del país, la falta de stock y disponibilidad de unidades, la negativa de los proveedores en participar de las licitaciones, la Secretaría de Hacienda y Finanzas sugiere solicitar al Concejo Municipal la autorización correspondiente para la compra directa de maquinarias y rodados.

Que el plan de modernización de la flota de rodados y maquinarias enunciado en el primer párrafo, podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la disponibilidad en el mercado de las unidades a adquirir a los fines de no demorar las compras.

Que también podrá analizarse para cada caso, la necesidad y disponibilidad de rodados nuevos o usados.

Por todo ello, el **CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA** sanciona la siguiente:

ORDENANZA

Art. 1.º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, por el término de un (1) año a partir de la sanción de la presente ordenanza, a la compra directa de maquinarias y rodados, para continuar con el plan de modernización de flota de la Municipalidad de Rafaela, supeditada a la aprobación de la comisión creada en el Art. 8.º) de la presente.

Art. 2.º) Defínase flota a los rodados que se encuentran enumerados en el Anexo I de la presente.

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Art. 3.º) Las contrataciones directas autorizadas en el artículo precedente, se realizarán mediante concurso de precio, a fin de permitir la mayor concurrencia de oferentes y garantizar la transparencia del proceso.

Art. 4.º) A los fines de facilitar la más amplia participación posible de oferentes, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a los mismos mediante su notificación en forma personal y/o electrónica, fijando en cada caso las condiciones mínimas que regirán la contratación; así como también el día y hora para la apertura de las ofertas que se presenten, las que se incluirán, en la página web oficial del Municipio en sector destacado. Dicha notificación, cualquiera fuera el medio empleado, deberá hacerse con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha prevista para la apertura de las ofertas.

Art. 5.º) El Concejo Municipal será notificado anticipadamente de los procesos e invitado a participar en los días y hora establecidos para la apertura de las ofertas recepcionadas.

Art. 6.º) La adquisición llevada a cabo conforme a lo dispuesto en el Art 1º), deberá ser informada al Concejo Municipal en un plazo no mayor a 30 (treinta) días de la concreción de la compra.

Art. 7.º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las adecuaciones de Partidas Presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al Art. 1.º) de la presente exceptuando las limitaciones impuestas por el artículo 6.º) de la Ordenanza Municipal N° 5.449 con la obligación de notificar al Concejo Municipal tales adecuaciones.


Art. 8.º) Crease una Comisión de aprobación y seguimiento a fin de cumplimentar con la presente Ordenanza, integrada por un representante del Departamento Ejecutivo, dos representantes del Concejo Municipal, uno por el oficialismo y uno por la oposición, y un representante del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.

Art. 9.º) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. Regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del
CONCEJO MUNICIPAL de
RAFAELA, a los treinta días del
mes de marzo del año dos mil
veintitrés _____



FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Rafaela, 04 de Abril de 2023.-

POR TANTO:

*Téngase por Ordenanza de la ciudad. Cúmplase, comuníquese,
publíquese y archívese.*


LIC. NOELIA CHIAPPERO
Secretaría de Hacienda y Finanzas




ARQ. LUIS ALBERTO CASTELLANO
Intendente Municipal

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN						ESTADO
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	Patente	Modelo	DESTINO	ESTADO ACTUAL	
588	MOTOCICLETA HONDA 125 C.C. TITAN	206CLM	2004	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	En reparación en corralón: sin amortiguador trasero izquierdo, sin aire, sin calefacción, sin desempañador, escobilla trasera, motor del limpia parabrisas no funciona, se cae la chapa, manijas quebradas, vidrio de conductor levanta a la mitad, óptica trasera quebrada.	
632	PICK UP FORD RANGER	F88886		SEC. DE GOBIERNO Y en reparación		
636	MOTOCICLETA HONDA NKR 125 CC	013CJ	2005	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio	no está en funcionamiento, guardada en depósito	
677	AUTOMOVIL GOL 1.9 SD AÑO 2006	FMA898		SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio	no se regula el asiento, no se puede correr el asiento, los paneles de las puertas están sueltos, faltan las manijas, un vidrio roto, traba del capot no funciona, sin limpia parabrisas, ni aire ni calefacción.	
757	PICK UP FORD RANGER CS 4x2/2010	MR309		SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	las puertas no poseen trabas.	
762	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	8166GF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio	no tiene aire acondicionado, no funciona el desempañador, no funcionan las trabas de las puertas, los cinturones son cortos, escobillas limpia parabrisas resacas, el motor del limpia parabrisas funciona en una sola velocidad, asiento del conductor vencido, tapizado roto	
763	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	8276GF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio	parada, guardada en depósito	
857	RENAULT KANGOO COMFORT 1.6	UA208	2010	SEC. DE GOBIERNO Y reparada, en servicio	parada, guardada en depósito	
860	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	344UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se cayó a servicios públicos	recambio de cubiertas, sin buchina	
861	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	345UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se bañó, se hizo service	no posee bañiz	
862	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	346UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se cayó a servicios públicos	recambio de cubiertas	
863	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	347UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y se bañó y se hizo service	no posee bañiz	
864	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 AÑO 2012	348UV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	no posee bañiz, embrague no funciona, tiene encendido pero no funciona porque no tiene batería	
938	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	064WU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	guías traseros opacos, deficiencia frenos traseros	
939	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	065WU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y fuera de servicio	fundida, está en depósito	
964	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	875KAZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y rectificando	perfil guíe no anda	
965	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	876KAZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	recambio de cubiertas	
982	MOTOCICLETA HONDA CB1	836 KVM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	no posee bañiz	
983	MOTOCICLETA HONDA CB1	837 KVM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	no posee bañiz	
996	MOTOCICLETA HONDA CB1	192LDL	2015	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	no funciona el micrófono de la base de comunicación, faltan las bañiz, paraclope trasero roto	
11366	PICK UP FORD NUEVA RANGER DC 4x2 XL 2.2L	AA73YV	2016	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		
11414	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	739JMX	2012	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		
13077	PICK UP FORD RANGER DC 4x2 XL 3.2 LD	AD47DP	2019	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio	falta bañizar, chocada guardabarro derecho	
13561	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	AD07GF	2018	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		
13562	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	AD07GH	2018	SEC. DE GOBIERNO Y en servicio		

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION							ESTADO
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	Patente	Modelo	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	
568	MOTOCICLETA HONDA 125 C.TITAN	206CLM	2004	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		
632	PICK UP FORD RANGER	FBB886		SEC. DE GOBIERNO Y	en reparacion	En reparacion en corralon: sin amortiguador trasero izquierdo, sin aire, sin calefaccion, sin desempañador, escobilla resaca, motor del limpiaparabrisas no funciona, se cae la chapa,	
636	MOTOCICLETA HONDA YXR 125 CC	013CQI	2005	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	manijas quebradas, vidrio de conductor levanta a la mitad, óptica trasera quebrada,	
677	AUTOMOVIL GOL 1.9 SD AÑO 2006	FWA898	2006	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	no está en funcionamiento, guardada en depósito	
757	PICK UP FORD RANGER CS 4x2/2010	IRB309		SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no se regula el asiento, no se puede correr el asiento, los paneles de las puertas están sueltos, faltan las manijas, un vidrio roto, traba del capot no funciona, sin limpiaparabrisas, ni aire ni calefacción,	
762	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	816GGF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	no tiene aire acondicionado, no funciona el desempañador, no funcionan las trabas de las puertas, los cinturones son cortos, escobillas limpiaparabrisas resacas, el motor del limpiaparabrisas funciona en una sola velocidad, asiento del conductor vencido, tapizado roto	
763	MOTOCICLETA YAMAHA AÑO 2010	817GGF	2010	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	parada, guardada en depósito	
857	RENAULT KANGOO CONFORT 1.6	UA208	2010	SEC. DE GOBIERNO Y	reparada, en servicio	parada, guardada en depósito	
860	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	344IIV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cedió a Servicios públicos	se	
861	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	345IIV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cedió a Servicios públicos	recambio de cubiertas, sin bocina	
862	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	346IIV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se cedió a Servicios públicos	no posee baizatas	
863	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	347IIV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	se bailó y se hizo service	recambio de cubiertas	
864	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, AÑO 2012	348IIV	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee baizatas, embrague no funciona, tiene encendido pero no funciona porque no tiene batería	
938	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	064IWU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no tiene batería	
939	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	065IWU	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	fuera de servicio	guñes traseros opacos, deficiencia frenos traseros	
964	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	875KMZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	rectificando	fundida, está en depósito	
965	MOTOCICLETA HONDA XR 125 L	876KMZ	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	perilla guñe no anda	
982	MOTOCICLETA HONDA CB1	836KWM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	recambio de cubiertas	
983	MOTOCICLETA HONDA CB1	837KWM	2014	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee baizatas	
996	MOTOCICLETA HONDA CB1	192IDL	2015	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no posee baizatas	
11366	PICK UP FORD NUEVA RANGER DC 4X2 XL 2.2L	AA717Y	2016	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	no funciona el micrófono de la base de comunicación, faltan las baizatas, parapele trasero roto	
11414	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	799LMX	2012	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		
13077	PICK UP FORD RANGER DC 4X2 XLS 3.2 L.D	AD447DP	2019	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		
13561	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	A107GEF	2018	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio	falta baizata, chocada guardabarro derecho	
13562	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	A107GEH	2018	SEC. DE GOBIERNO Y	en servicio		

PREVENCIÓN EN SEGURIDAD						
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
11164	HONDA XR 150 L	A006YIG	2016	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
11165	HONDA XR 150 L	A006YIF	2015	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
12187	HONDA XR 150 L	A055MEX	2017	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
12188	HONDA XR 150 L	A055MEY	2017	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
12441	HONDA XR 150 L	A080LWC	2018	G.U.R	EN SERVICIO	REGULAR, EN USO
12442	HONDA XR 150 L	A080LWD	2018	G.U.R	EN SERVICIO	REGULAR, EN USO
13212	HONDA XR 150 L	A101CBG	2019	G.U.R	EN SERVICIO	REGULAR, EN USO
13213	HONDA XR 150 L	A101CBH	2019	G.U.R	EN SERVICIO	REGULAR, EN USO
13214	HONDA XR 150 L	A101CBH	2019	G.U.R	ACTUALMENTE EN TALLER, PRÓXIMO A RETIRAR	REGULAR
15267	HONDA XR 150 L	A 139 YBO	2021	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
15268	HONDA XR 150 L	A 139 YBQ	2021	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
15269	HONDA XR 150 L	A 139 YBU	2021	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
15270	HONDA XR 150 L	A 139 YBN	2021	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
835	PICK/UP SAVEIRO 1.6	KFC179	2011	G.U.R	Actualmente en taller	CORRALON MUNICIPAL
897	PICK/UP SAVEIRO 1.6	MMW961	2013	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
615	FORD RANGER 4X2	EXT780	2005	G.U.R	EN SERVICIO	REGULAR, no se esta utilizando
903	FORD RANGER 4X4	MTL078	2013	G.U.R	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO
11163	FIAT STRADA 1.4	AA184HP	2016	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
12490	FIAT STRADA 1.4	AD031MX	2018	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
12491	FIAT STRADA 1.4	AD031MY	2018	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO
11367	FORD RANGER 4X2	AA717IV	2016	G.U.R	EN SERVICIO	BUENO, EN USO

PREVENCIÓN EN SEGURIDAD							
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
15385	CRONOS DRIVE 1,3 MT	AE 963 YI	2021	G.U.R	EN SERVICIO	por la ubicación se fundió la sirena del móvil	BUENO, EN USO
15386	CRONOS DRIVE 1,3 MT	AE 963 YJ	2021	G.U.R	EN SERVICIO	se encuentra del chapisca Zapata por siniestro	BUENO, EN USO
13076	FORD RANGER 4X2	AD447DR	2019	G.U.R	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
14081	CHEVROLET S10 LZ	AA 816 KE	2016	Prot. Civil	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
760	YAMAHA XTZ 125	818 GGF	2010	Prot. Civil	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
637	HONDA NXR 125	014CQI	2005	Prot. Civil	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
						Sujeto a APRAD (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) posiblemente en el corto plazo no tengamos este rodado	
15333	DODGE JOURNEY	KTE 580	2012	Observatorio	EN SERVICIO		BUENO, EN USO
759	VW GOL	JAG 693	2010	Prev. Ciudadana	EN SERVICIO	Se dará de baja y se pasará a otra secretaría cuando se compre un usado	Problemas de mecánica en general, en uso

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						ESTADO	
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
427	Camioneta Renault Rodeo	BXG253	1998	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	Parado	Regular	Cable de acero de apertura de capot cortado
							Puerta derecha no abre
							Puerta izquierda no abre desde adentro
							Puerta izquierda no sube la ventanilla
							Freno de mano no funciona
							La dirección hace ruido al girar el volante
							Caja de cambio entran con dificultad y ruido
							Embrague no funciona
							Ver luces y controlar frenos
							Pérdida de líquido refrigerante
							Aciento lado acompañante suelto
							Caño de escape suelto
							Reacondicionar chata
							Faros delanteros rotos
						Faros de luz de giro y balizas rotos.	
						Frena una sola rueda delantera derecha	
						Frecuente necesidad de reponer líquido de freno	
						Volante suelto	
						Piso de cabina picado	
						Puerta y lateral lado acompañante chocados	
						Levanta vidrios rotos.	
						Traba de puertas rotas.	
						Puerta de caja doblada, abollada	
						Falta parrilla delantera motor	
						Paragolpe delantero doblado.	
						Motor y escobillas de limpia parabrizas rotos	
						Tapizado de acientos rotos	
						Escobillas de limpia parabrizas rotas	
						No tiene luces de tablero	
						Puertas cierran con dificultad	
						Luces de balizas de techos rotas	
						No tiene tanque de agua para lavar manos	
						Aceite para el Tanque de agua de motor	
						Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona	
						Balizas de camión no funcionan	
						Luz baja y alta lado acompañante no funcionan	
						Gancho de grúa, traba de seguridad rota	
						Chasis cruzado (chata)	
						Tapa de chata para reparar	
753	Camioneta Ford F100	ASS240	1996	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	Parado	Regular	Cable de acero de apertura de capot cortado
							Puerta derecha no abre
							Puerta izquierda no abre desde adentro
							Puerta izquierda no sube la ventanilla
							Freno de mano no funciona
							La dirección hace ruido al girar el volante
							Caja de cambio entran con dificultad y ruido
							Embrague no funciona
							Ver luces y controlar frenos
							Pérdida de líquido refrigerante
							Aciento lado acompañante suelto
							Caño de escape suelto
							Reacondicionar chata
							Faros delanteros rotos
						Faros de luz de giro y balizas rotos.	
						Frena una sola rueda delantera derecha	
						Frecuente necesidad de reponer líquido de freno	
						Volante suelto	
						Piso de cabina picado	
						Puerta y lateral lado acompañante chocados	
						Levanta vidrios rotos.	
						Traba de puertas rotas.	
						Puerta de caja doblada, abollada	
						Falta parrilla delantera motor	
						Paragolpe delantero doblado.	
						Motor y escobillas de limpia parabrizas rotos	
						Tapizado de acientos rotos	
						Escobillas de limpia parabrizas rotas	
						No tiene luces de tablero	
						Puertas cierran con dificultad	
						Luces de balizas de techos rotas	
						No tiene tanque de agua para lavar manos	
						Aceite para el Tanque de agua de motor	
						Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona	
						Balizas de camión no funcionan	
						Luz baja y alta lado acompañante no funcionan	
						Gancho de grúa, traba de seguridad rota	
						Chasis cruzado (chata)	
						Tapa de chata para reparar	
813	Camión Volkswagen con grúa	JK633	2010	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	En servicio	Regular	Cable de acero de apertura de capot cortado
							Puerta derecha no abre
							Puerta izquierda no abre desde adentro
							Puerta izquierda no sube la ventanilla
							Freno de mano no funciona
							La dirección hace ruido al girar el volante
							Caja de cambio entran con dificultad y ruido
							Embrague no funciona
							Ver luces y controlar frenos
							Pérdida de líquido refrigerante
							Aciento lado acompañante suelto
							Caño de escape suelto
							Reacondicionar chata
							Faros delanteros rotos
						Faros de luz de giro y balizas rotos.	
						Frena una sola rueda delantera derecha	
						Frecuente necesidad de reponer líquido de freno	
						Volante suelto	
						Piso de cabina picado	
						Puerta y lateral lado acompañante chocados	
						Levanta vidrios rotos.	
						Traba de puertas rotas.	
						Puerta de caja doblada, abollada	
						Falta parrilla delantera motor	
						Paragolpe delantero doblado.	
						Motor y escobillas de limpia parabrizas rotos	
						Tapizado de acientos rotos	
						Escobillas de limpia parabrizas rotas	
						No tiene luces de tablero	
						Puertas cierran con dificultad	
						Luces de balizas de techos rotas	
						No tiene tanque de agua para lavar manos	
						Aceite para el Tanque de agua de motor	
						Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona	
						Balizas de camión no funcionan	
						Luz baja y alta lado acompañante no funcionan	
						Gancho de grúa, traba de seguridad rota	
						Chasis cruzado (chata)	
						Tapa de chata para reparar	

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela

942	Camión Iveco Tector Attack con hidroelevador	NIZ693	2013	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNICA	En servicio	Faltan guardabarros Hidroelevador con pérdida de aceite en mangueras Tapizado de asientos rotos Parabrizas rajado Falta una luz baja Faltan luces de tablero Falta engrasar puntos articulados Falta alarma de retroceso Aire acondicionado no enfría Traba puerta de techo rota Paragolpes y estribos rajados Plásticos de asientos rotos No tiene chata metálica ni cajones para herramientas Balizas de techo rotas Pérdida de aceite en componentes hidráulicos de grúa No funcionan luces de indicadores de tablero Escobillas y motor de limpia parabrizas se rompen con frecuencia Filtra agua por techo de cabina No levantan ventanillas Puertas cierran con dificultad Piso de cabina deteriorado Paragolpes rotos Ópticas rotas Luces en general en mal estado Asientos rotos Falta tapa de caja de fusibles Cinturones de seguridad rotos Depósito de agua de motor roto Bomba de agua (zorrino) limpia parabrizas no funciona Chata y puertas laterales de chata camión en mal estado Faltan comandos de grúa lado acompañante Soporte de espejo roto Sistema de ventilación / calefacción / desempañador no funciona Acelerador atado con alambre Indicadores del tablero no funcionan Muchos gases de combustión Sistema neumático deficiente	Bueno
12842	Camión Iveco Tector Attack con grúa	AD397KP	2019	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNICA	En servicio	Bueno	
263	Camión Ford 14000 con grúa	SHS818	1994	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNICA	En servicio	Regular	

Radio rota		Revisar palastro trasera (soporte carga de columnas roto)			
13074	Camioneta Ford Ranger	AD447DQ	2019	DIRECCIÓN ELECTROTÉCNIA	En servicio
704	Ford Courier	DAK 571	1999	DIRECCIÓN DE INSPECCIONES	Fuera de Servicio
688	Fiat Strada Trekking	GEJ 890	2007	DIRECCIÓN DE INSPECCIONES	En servicio
30	Retro Orugas Tortone			DESAGÜES	Fuera de Servicio
45	Retro Tortone			DESAGÜES	Fuera de Servicio
240	Camioneta			DESAGÜES	No es útil para el area
359	Camion Iveco	BHF953		DESAGÜES	Subsec. de Servicios Públicos y Transp.
431	Retro Massey	AKL30	1996	DESAGÜES	En Servicio
607	Camioneta Courier	CFH709	1998	DESAGÜES	Fuera de Servicio
621	Camion Ford 14000	EXT808	2008	DESAGÜES	No arranca
651	Camion Ford 14000	FIE513	2008	DESAGÜES	Regular
652	Retro Job	BCE37		DESAGÜES	Regular
991	Retro Hmk	CXV23	2017	DESAGÜES	Fuera de Servicio
11434	Retro Orugas Hyundai	DCB80	2018	DESAGÜES	En Servicio
					Reparacion motor
					Muy Bueno

Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
5	TRACTOR FIAT 780		1970	PAVIMENTO	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEOM - freno menos de lo normal, el chofer dice que los frenos que tiene son suficiente para la velocidad a la que anda y la carga que lleva.	REGULAR
6	TRACTOR FIAT 60 R		1969	ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO	No tiene alarma de retroceso y se le quemaron las balizas, esta a la espera de turno para arreglo.	REGULAR
8	CARGADORA FRONTAL KIA		1981	PLANTA	EN REPARACION	CONVERTIDOR Y TURBINA ROTOS, AJUSTE DE GRAMPAS DE SUJECION MOTOR, REPARACION SISTEMA DE FRENS	REGULAR
26	COLECTIVO			PLANTA	EN REPARACION	CONVERTIDO A CAMION - USO INTERNO EXCLUSIVO	BUENO
31	TRACTOR FIAT 60 R		1969		EN REPARACION	MÍNIMO TRES AÑOS EN TALLERES	MALO
36	PICK UP DODGE D100	5455041	1981	CORDON CUNETTA	EN FUNCIONAMIENTO	FALTA ALARMA DE RETROCESO, BALIZAS, DIRECCION, NO SE CONSIGUIEREN REPUESTOS	REGULAR
88	NIVELADORA DE ARRASTRE MELGA		1975	CAMINOS	EN DESUSO	FALTA DE CHOFRER Y TRACTOR PARA USARLA	MALO
133	ACOPILADO 2 ELES		1980	PAVIMENTO	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEOM - FALTA ALARMA DE RETROCESO, BANDAS REFLECTIVAS, LUCES, ETC (TRADO POR UNIDAD 5)	REGULAR
143	TRACTOR FIAT 60 R		1980	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO	FALLAS ESPORÁDICAS EN LUCES	REGULAR
145	PICK UP PEUGEOT 504	TLN 773	1986	CAMINOS	EN REPARACION	TALLERES	MALO
146	NIVELADORA DE ARRASTRE MELGA		1975	CAMINOS	EN DESUSO	FALTA DE CHOFRER Y TRACTOR PARA USARLA	REGULAR
159	CASILLA RODANTE			ADOCUINADO	EN FUNCIONAMIENTO	FALTA ACONDICIONAMIENTO GENERAL (CHAPA, PINTURA, ETC.)	REGULAR
192	MOTONIVELADORA DIMCO		1972	CAMINOS	EN REPARACION	FALLAS ELÉCTRICAS, DIRECCION, CHAPA, ETC.	REGULAR
195	TRACTOR FIAT 60 R		1969	CAMINOS	EN REPARACION	PARADO EN OBRADOR	MALO
199	CAMION DODGE 400 HIROELEVADOR C/PLANCHADA	YTG 098	1968	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO	FALLAS ELÉCTRICAS, DIRECCION, CHAPA, ETC.	REGULAR
207	CAMION DODGE DP 800 VOLCADOR	VZB 206	1980	PAVIMENTO	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEOM - PROBLEMA DE LUCES Y CHAPA	REGULAR
218	CASILLA RODANTE			ADOCUINADO	EN FUNCIONAMIENTO	PONER EN CONDICIONES (AREGLOS, PINTURA, ETC.)	MALO
219	CASILLA RODANTE			ADOCUINADO	EN FUNCIONAMIENTO	PONER EN CONDICIONES (AREGLOS, PINTURA, ETC.)	MALO
228	ACOPILADO TANQUE DE AGUA INCO		1986	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO	PIERDE AGUA	REGULAR
257	TRACTOR FIAT 60R		1965	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		REGULAR
258	TRACTOR FIAT 780		1970	ASFALTO	EN REPARACION	PARADO POR SEOM - FALTA ALARMA DE RETROCESO Y LUCES	REGULAR
265	ACOPILADO CON RAMPLA Y BAR. (ZANADORA)		1980	ADOCUINADO	EN REPARACION		REGULAR
288	ACOPILADO DE ARRASTRE UN EE			CORDON CUNETTA	EN FUNCIONAMIENTO	PARADO POR SEOM- PROBLEMA DE LUCES Y EN LAS MASAS DE LAS RUEDAS	REGULAR
357	SEMIREMOLQUE MIXER 9 M ³ JCS C/ MOT	BNY 361	1997	PLANTA	DADO DE BATA		
358	SEMIREMOLQUE MIXER 9 M ³ JCS C/ MOT	BNY 360	1997	PLANTA	PARA REPARAR	SIN TAMBOR	MALO
360	MIXER SEMI EUROCARGO TURBO TRACCION FIAT IVECO	BHF 954	1997	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
410	ACOPILADO TANQUE		1998	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
431	PALA FRONTAL C/ RET. MASSEY FERGUSON	AKL30	1998	ADOCUINADO	EN REPARACION	PROBLEMA DE FRENS	REGULAR
454	CAMION FORD CARGO 1722 MIXER (7 m ³)	CHZ 128	1998	PLANTA	EN REPARACION	VTL, MARCO CHASS CORRIDO, AMORTIGUACION FLOJA, PLÁSTICOS DE CABINA FLOJOS, EN MOTOR AUXILIAR, PERDIDAS DE HIDRÁULICOS Y ACEITE MOTOR, PROBLEMA EN VÁRILAS DE ACCELERACIÓN	MALO
464	MOTONIVELADORA CATERPILLER 120 H		1998	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO

596	CAMION FORD 14000 VOLICADOR	EQP 051	2004	OBRAS MENORES	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
597	CAMION FORD 14000 VOLICADOR	EQP 050	2004	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
620	CAMION FORD 14000 VOLICADOR	EXT 807	2005	ADOQUINADO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
626	CAMION FORD 14000 VOLICADOR	FAL 395	2006	CONDON CINETA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
627	CAMION FORD 14000 VOLICADOR	FAL 397	2006	ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
634	TRACTOR	AXU 60	2005	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
642	MOTONIVELADORA CARTERPELLAR 120 H		2000	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
644	CAMIONETA FORD RANGER	FDU 304	2005	PAVIMENTO	EN REPARACIÓN		BUENO
648	CAMIONETA FORD COURIER	BMZ 825	1997	ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
670	CARGADORA FRONTAL	BCE 67	2005	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
679	COMPACTADOR CA 15	BCE 67	2006	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
581	CAMION VW 1722 MIXER 8M3	FXB 868	2006	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO	CHASIS CORROIDO, PLASTICOS DE CABINA CON DESGASTE POR LO QUE ESTÁN FLOTOS O SUELOS, PARAGOLPES DELANTERO ROTO, MOTOR AUXILIAR CON PERDIDA DE AGENTE E HIDRAULICOS EN BOMBA	REGULAR
703	ARADO DE DISCOS DESENCONTRADO		1999	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
714	ACOPLADO CARRETON			M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
716	AUTOMOVIL VENTO	HNI 076	2008	COORDINADOR	EN FUNCIONAMIENTO		REGULAR
727	CAMION VOLICADOR VW	HXD 661	2009	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
730	CAMION VOLICADOR VW	HWO 619	2009	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
731	MOTONIVELADORA	BUJ 12	2009	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO	Hay que cambiar el parabrisas	BUENO
827	CAMIONETA RANGER DC 4x2 XLT 3.0 L D	JQU 879	2011	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
832	ACOPLADO TANQUE 4.000 LITROS		2012	ADOQUINADO	EN REPARACIÓN	Se le están haciendo arreglo de luces, a la espera de los repuestos	BUENO
944	CAMION VOLICADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 695	2013	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
945	CAMION VOLICADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 697	2013	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
946	CAMION VOLICADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ 698	2013	OBRAS MENORES	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
949	CAMION VOLICADOR IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NKZ 006	2013	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
952	CAMION IVECO EUROCARGO 170E25	NNN 329	2014	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
953	CAMION IVECO EUROCARGO 170E25	NNN 328	2014	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
980	MINICARGADORA BOBCAT 5630	CTR 85	2014	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
994	SEMIREMOLQUE INDIUMIX, modelo MTI S8	OTJ 103	2015	PLANTA	EN REPARACIÓN	SOPLO JUNTA TAPA CILINDROS	BUENO
995	SEMIREMOLQUE INDIUMIX, modelo MTI S8	OTJ 104	2015	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO	POSEE INICIOS DE CORROSION EN CHASIS, TIENE PERDIDAS DE AGENTE TANTO EN MOTOR COMO EN HIDRAULICOS DE LA BOMBA Y MANGUERAS DE CONECCION, CHAPA PATENTES ILEGIBLES YA ESTÁ PEDIDO EL RECAMBIO CINTAS REFLECTARIAS DE PARACHOQUES TRASERO EN MUY MAL ESTADO	REGULAR
1005	MINIBUS	DAW 442	1999	PAVIMENTO	EN FUNCIONAMIENTO		MALO
1009	MINIBUS	DAW 445	1999	PAVIMENTO	EN REPARACIÓN	TALLEN PRIVADO - revisión del tren delantero, elásticos, amortiguadores y reparaciones en el piso	MALO

1010	MINIBUS	ETU 148	2005	OBRAS MENORES	EN REPARACIÓN	CORRALÓN - se le desarmó el cardan en el obrador y se lo mando a reparar a un taller privado	MALO
8113	COCINA P/ BREA FRATINI 1			ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
8114	COCINA P/ BREA FRATINI 2			ASFALTO	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
11168	TRACTOR CASE HI FARMALL 90 IX 4X4	DCB 16	2014	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
11386	COMPACTADOR CA 250	DCB 59	2016	M. DE SUELOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
11504	ARADO DE DISCOS (EX INT. 55)			CAMINOS	EN DESUSO	En desuso parado en planta de hormigón	BUENO
13222	NIVELADORA DE ARRASTRÉ, MODELO N10 E		2019	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
16101	RASTRA DE 16 DISCOS DE TIPO EXCENTRICO		2022	CAMINOS	EN REPARACIÓN	A la espera de la llegada de los repuestos para que la armen	BUENO
16116	TRAILER PARA TRASLADO DE UNIDADES		2022	DOV	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
16362	MINICARGADORA BOBCAT 5630	ENY46	2022	CAMINOS	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO
16952	CAMIÓN IVECO C/MIXER 8 M3	AP662MS	2023	PLANTA	EN FUNCIONAMIENTO		BUENO



MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

BAJAS EN EL INVENTARIO

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	USO PREVIO A LA BAJA DE INVENTARIO	OBSERVACIONES
18	PICK UP DODGE D-100	VTG099	1981	MANTENIMIENTO Y GOMERÍA	
252	CHASIS MERCEDES BENZ			SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE	
451	COLECTIVO MERCEDES BENZ L-1114/48			SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSPORTE - RIEGO	SOLO CHASIS. SE HABÍA DECIDIDO CONSTRUIR UN CAMIÓN REGADOR PORQUE EL PROYECTO QUEDÓ INCONCLUSO LUEGO DE DETERMINAR QUE EL CHASIS NO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES ÓPTIMAS.
589	PICK UP FORD COURIER 2004	EPK998	2004	RIEGO	IMPORTANTE DETERIORO POR SU ANTIGÜEDAD Y USO INTENSO. SE DECIDE BAJA DEL INVENTARIO LUEGO DE EVALUAR EL ALTO COSTO DE REPARACIÓN.
21	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT21	1968	RIEGO	IMPORTANTE DETERIORO DE LAS CABINAS Y LOS TANQUE DE PREV POR ANTIGÜEDAD Y USO INTENSO. SE DECIDE BAJA DEL INVENTARIO LUEGO DE EVALUAR EL ALTO COSTO DE REPARACIÓN.
29	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT29	1968	RIEGO	
120	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT120	1968	RIEGO	
262	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT262	1968	RIEGO	
292	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1114	INT292	1968	RIEGO	

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

TRASLADO DE UNIDADES

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	UBICACIÓN ACTUAL	OBSERVACIONES
24	CAMIÓN DODGE D-400	INT24		SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD: COMPLEJO AMBIENTAL RAFAELA	DESAFECTADA DEL SERVICIO DE RIEGO DE CALLES DE RIPIO Y/O TIERRA EN EL AÑO 2018
204	CAMIÓN DODGE D-500	INT204		SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD: COMPLEJO AMBIENTAL RAFAELA	DESAFECTADA DEL SERVICIO DE RIEGO DE CALLES DE RIPIO Y/O TIERRA EN EL AÑO 2018
687	OMNIBUS M. BENZ - AÑO 2007	GE2362	2007	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	TRANSPORTE SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE RESIDUOS

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
726	CAMIÓN VOLKSWAGEN MODELO 13.180	HXD660	2009	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
728	CAMIÓN VOLKSWAGEN MODELO 13.180	HWD617	2009	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
749	CAMIÓN VOLKSWAGEN COMPACTADOR	INN575	2010	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
790	CAMIÓN VOLKSWAGEN COMPACTADOR	JIR859	2010	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	
682	CAMIÓN VOLKSWAGEN AÑO 2006	FXB867	2006	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	CHAPA Y PINTURA EN CURSO. POSIBLE INGRESO: ABRIL 2023.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
901	CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR	MMW967	2013	EN SERVICIO		BUENO.
943	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ694	2013	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
948	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NKZ005	2013	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
950	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NKZ007	2013	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.

990	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	0QC588	2015	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
11166	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1720 48	AA184HX	2016	EN SERVICIO		BUENO.
11353	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1720 48	AA656VZ	2016	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	BUENO.
13078	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 150E21 MLC 4100	AD447DK	2019	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	MUY BUENO. TÉCNICA CONDICIONAL VIGENTE.
15405	CHASIS CON CABINA IVECO 170E28 MLC	AE963YL	2021	EN SERVICIO	VER INFORME TÉCNICO ADJUNTO.	MUY BUENO.
16753	CHASIS CON CABINA IVECO 170E28 MLC (DOMINIO AF545LV)	AF545LV	2023	EN SERVICIO	CAMIÓN 0 KM CON CAJA DE COMPACTACIÓN REPARADA A NUEVA. INGRESO RECIENTE.	MUY BUENO.



MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

RECOLECCIONES ESPECIALES

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
599	CAMIÓN FORD COMPACTADOR	ETU115	2004	FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	TRABAJO DE CHAPA, PINTURA, PRFV Y OTROS A CARGO DE UN TERCERO, EN PROCESO.	
650	CAMIÓN FORD CARGO 1517	FIE512	2006	EN REPARACIÓN.	MOTOR RECTIFICADO, EN PROCESO DE ARMADO, SE COLOCARÁ CAJA VOLCADORA EXISTENTE PREVIO REACONDICIONAMIENTO.	
746	PALA RETROEXCAVADORA			FUERA DE SERVICIO. EN REPARACIÓN.	INCENDIO 2020. IMPORTANTE INVERSIÓN PARA SU RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. POSIBLE INGRESO: 2.º TRIMESTRE DEL AÑO 2023.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
649	CAMIÓN FORD F-14.000 AÑO 2006	FIE470	2006	EN SERVICIO		BUENO.
947	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 170E22 MLC 4185	NIZ699	2013	EN SERVICIO	NECESARIO CAMBIAR CAJA VOLCADORA POR UNA NUEVA.	BUENO.
11352	CAMIÓN MERCEDES BENZ 1720 48	AA656VX	2016	EN SERVICIO		BUENO.



MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

RIEGO

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
789	PICK UP FORD COURIER	JHH309	2010	EN REPARACIÓN.	REPARACIÓN DE CABINA.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
492	CAMIÓN FORD 14000 /49 REGADOR	DIL422	2000	EN SERVICIO		BUENO.
539	CAMIÓN FORD 14000	EAI634	2003	EN SERVICIO	ANTERIORMENTE CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA.	BUENO.
608	CAMIÓN FORD 14000 REGADOR	EUD996	2005	EN SERVICIO		BUENO.
635	CAMIÓN FORD CARGO	EDU263	2005	EN SERVICIO	ANTERIORMENTE CAMIÓN BARREASPIRADOR.	BUENO.
729	CAMIÓN VOLKSWAGEN M 13180 REGADOR	HW0618	2009	EN SERVICIO		BUENO.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte

BARRIDO MECÁNICO

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
428	TRACTOR MASSEY FERGUSON		1998	EN REPARACIÓN	TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES MUNICIPALES.	
429	TRACTOR MASSEY FERGUSON		1998	EN REPARACIÓN	TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES MUNICIPALES.	
791	CAMIÓN VOLKSWAGEN C/ BARREASPIRADOR	JHX30	2010	EN REPARACIÓN	TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES MUNICIPALES.	

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
86	TRACTOR FIAT 55-46		1991	EN SERVICIO		BUENO.
150	TRACTOR FIAT 55-56		1992	EN SERVICIO		BUENO.
618	TRACTOR NEW HOLLAND			EN SERVICIO		BUENO.
747	CAMIÓN VOLKSWAGEN C/ BARREASPIRADOR	INN573	2010	EN SERVICIO		BUENO.
899	CAMIÓN VW C/ BARREASPIRADOR DE RESIDUOS	MMW965	2012	EN SERVICIO		BUENO.
900	CAMIÓN VW C/ BARREASPIRADOR DE RESIDUOS	MMW966	2013	EN SERVICIO		BUENO.
12844	CAMIÓN IVECO TECTOR ATTACK 150E21 MLC 4734	AD397KR	2019	EN SERVICIO		BUENO.

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte
REPARACIONES Y LOGÍSTICA

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
387	PICK UP FIORINO	BQW095	1997	EN REPARACIÓN		
145	PICK UP PEUGEOT 504	TLN773	1986	EN REPARACIÓN	EN ABRIL DEL 2022 SE TRASLADA DESDE OBRAS PÚBLICAS	POSIBLE BAJA EN CASO DE INGRESO DE NUEVAS UNIDADES. RENOVACIÓN DE FLOTA.
240	PICK UP FORD F-100	INT240	1984	EN REPARACIÓN	EN ABRIL DEL 2022 SE TRASLADA DESDE OBRAS PÚBLICAS	POSIBLE BAJA EN CASO DE INGRESO DE NUEVAS UNIDADES. RENOVACIÓN DE FLOTA.

MECÁNICA
GENERAL

MANTENIMIENTO
Y GOMERÍA

MECÁNICA
GENERAL

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
238	PICK UP FORD F-100	INT238	1984	EN SERVICIO		BUENO.
206	GRÚA HIDRÁULICA	INT206		EN SERVICIO	SOLO USO INTERNO DE LOS TALLERES.	REGULAR.
11362	PICK UP MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI-CH 4325	AA656VY	2016	EN SERVICIO		MUY BUENO.

HERRERÍA

MECÁNICA
GENERAL

MECÁNICA
GENERAL

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte
SUBSECRETARÍA

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
674	AUTOMÓVIL FIAT IDEA	FUT660	2006	EN SERVICIO		BUENO.

SERVICIOS AUXILIARES

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
516	CAMIÓN FORD F-4000	RZ2275	1994	EN SERVICIO		BUENO.

ORDENAMIENTO URBANO

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
826	MOTOCICLETA ZANELLA ZB110		2011	EN SERVICIO		BUENO.
860	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125	34411V	2012	EN SERVICIO		BUENO.
862	MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125	34611V		EN SERVICIO		BUENO.
953	MOTOCICLETA GUERRERO G110 TRIP	487KXE	2014			BUENO.
15764	MOTOCICLETA HONDA XR 150 L	A149K2M	2021	ACTUALMENTE UTILIZADA POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD.	CONTROL DE CAMINOS RURALES.	BUENO.

AERÓDROMO RAFAELA

INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
838	AUTOBOMBA DODGE 500		1971	PERMANENTEMENTE EN EL PREDIO. SOLO USO INTERNO.		REGULAR.
981	JEEP MARCA IKA STANDARD	XF7822		SOLO USO INTERNO.	EN COMODATO	REGULAR.

SECRETARIA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD							
Nº INTERNO	TIPO DE UNIDAD	PATENTE	MODELO	DESTINO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	ESTADO
162	CAMION	-	1970		Puede circular		
337	CAMIONETA	BAW 484	1996		NO puede circular	Iniciado expediente 312.535 para adquisición de dos utilitarios. Una vez adquiridas se trasladará esta unidad al taller.	
338	CAMIONETA	BAW 485	1996		Puede circular		
455	TRACTOR	-		Sólo se usa para Acarreos.	NO puede circular	Se colocará cinturón de seguridad.	
624	TRACTOR	AXU 42	2005		Puede circular		
625	TRACTOR	AXU 43	2005		Puede circular		
678	AUTOMOVIL	FWA 899	2006		NO puede circular	Se revisará sistema eléctrico.	
715	TRACTOR	BQQ 46	2008		Puede circular		
764	TRACTOR	BYT 36	2010		Puede circular		
937	GRUA	-	2013		Puede circular		
11167	TRACTOR	DCB 15	2016		Puede circular		
11321	TRACTOR	DCB 31	2016		Puede circular		
11322	TRACTOR	DCB 32	2016		Puede circular		
11369	CAMIONETA	AA 717 IW	2017		Puede circular		
12843	CAMION	AD397KQ	2019		Puede circular		
15309	CAMIONETA	AB099FZ	2017		Puede circular		
14	TRACTOR	-	1986		NO puede circular	Acaba de llegar una unidad nueva que lo reemplazará. Se dará de baja.	
16	TRACTOR	-	1986	Sólo uso interno.	NO puede circular		
24	CAMION	-	1962	Sólo uso interno.	NO puede circular		
49	TRACTOR	-	1986	Sólo uso interno.	NO puede circular		
239	CAMIONETA	C 121 8983	1984		NO puede circular	A reemplazar. Compra mediante Ordenanza Compra Directa.	
361	TRACTOR	-		Sólo uso interno.	NO puede circular		
363	PALA	-		Sólo uso interno.	NO puede circular		
951	TRACTOR	-		Sólo uso interno.	NO puede circular		
1011	MINIBUS	ETU 146	2015		NO puede circular		
1012	MINIBUS	EZC 915	2015		NO puede circular	Fue derivado a taller para restauración integral y suplantado con una Unidad de transporte público.	
13903	TOPADOR	EDE 14	2019		Puede circular	Fue derivado a taller para restauración integral y suplantado con una Unidad de transporte público.	
	ZANELLA	-		Sólo uso interno.	NO puede circular		
859	CAMIONETA	GBI 921	2007		Puede circular		
	ACOPLADO	-			NO puede circular	Se anexará sistema de luces.	

FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela